



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Санкт-Петербург,

Московский пр., д. 116

(место составления акта)

“ 18 ” сентября 20 18 г.

(дата составления акта)

17 часов 30 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-18-907

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 27 августа 2018 года № 2-18-907

проведена плановая выездная проверка здания спального корпуса детского учреждения по

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

адресу: Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 32, лит. А

Наименование правообладателя объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей» (СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»)

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 12 ” сентября 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

“ 18 ” сентября 20 18 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 18 ” сентября 20 18 г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 4 часа

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор СПб ГБУ "СРЦН «Прометей» Дутова Оксана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут « 12 » сентября 2018 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо, проводившее проверку: Бертова Ирина Юрьевна – начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Черненко Наталья Александровна - старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Директор СПб ГБУ "СРЦН «Прометей» Дутова Оксана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,

ул. Пилотов, дом 32, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Пожарные извещатели частично установлены на не несущих конструкциях подвесного потолка (пожарные извещатели частично установлены не на ребрах жесткости подвесного потолка) (1, 3 этажи).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.4 свода правил СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»

		сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
2.	Размещение пожарных извещателей частично выполнено на расстоянии от извещателей до вентиляционных отверстий менее 1 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Свод правил Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
3.	Настенные звуковые оповещатели в части помещений установлены на расстоянии менее 150 мм от потолка (1, 3 этажи).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 свода правил СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
4.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние имеющейся системы противодымной защиты (пристройка к основному зданию).	пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
5.	Для системы вытяжной противодымной вентиляции выброс продуктов горения в атмосферу предусмотрен на высоте менее 2 м. от кровли из горючих материалов (пристройка к основному зданию).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. Г п. 7.11 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»

6.	Не обеспечено управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции в дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала) режиме.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.20 свода правил СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
7.	Помещение чердака с наличием горючих конструкций не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.1.12 свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
8.	Не организована проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	пункт 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
9.	В коридорах на путях эвакуации допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (1,3 этажи, коридор пристройки к основному зданию).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»

10.	Внутренние двери эвакуационного выхода, ведущие из лестничной клетки (помещение № 23 (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)) непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.6 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
11.	В полу на путях эвакуации (помещение № 23 (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)) не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
12.	В полу на путях эвакуации (помещения № 24, № 112 (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)) допускается устройство ступеней с различной высотой.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
13.	Ширина эвакуационных выходов в свету из помещений менее 0,8 м (помещение № 5 (фактическая ширина 0,6 м), № 101(фактическая ширина 0,6 м), № 26 (фактическая ширина 0,58м), № 27 (фактическая ширина 0,6 м) (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.5 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
14.	Допускается эксплуатация противопожарных дверей в открытом состоянии ( <i>устранено в ходе проверки</i> ).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 ч. 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»

		мент о требованиях пожарной безопасности»	
15.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями <b>(устранено в ходе проверки).</b>	пункт 22 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
16.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания их изнутри без ключа <b>(устранено в ходе проверки).</b>	пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
17.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений кладовых их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" <b>(устранено в ходе проверки).</b>	пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
18.	При эксплуатации эвакуационных путей допускается загромождение различными материалами (помещение № 19 (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)) <b>(устранено в ходе проверки).</b>	пункт 36 (б) Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

Фотоаппарат SONY Cyber-shot MPEGMOVI VX DSC-W35; рулетка измерительная металлическая UM3M, № 22003-07, заводской № 3339, свидетельство о поверке № 0162247, действительно до 18.10.2018 г.; дальномер лазерный Leica DISTO A3 № 30855-07, заводской № 2073650162, свидетельство о поверке № 0162261, действительно до 18.10.2018 г.; люксметр «Testo 545», заводской № 02821084, свидетельство о поверке № 0019424, действительно до 15.02.2018 г.; дальномер лазерный «DISTO A5», заводской № 1064842424, свидетельство о поверке № 0079897, действительно до 07.06.2018 г.; прибор для замера уровня звукового давления при сработавшей системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) «Testo 816», заводской № 896789054, свидетельство о поверке № 0166785, действительно до 25.10.2018 г.; рулетка измерительная металлическая, заводской № 482799, свидетельство о поверке № 17-24119, действительно до 09.10.2018 г.; комплект оборудования для проверки пожарной сигнализации «SOLO 823».

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: протокол инструментального контроля автоматической установки пожарной сигнализации, протокол инструментального контроля системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, протокол измерения параметров внутреннего противопожарного водопровода.
4. Фототаблица: на 10 листах.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: Докладчиком  
заместителем отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
врученными письменными объяснениями
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-18-907/1/1 от 18 сентября 2018 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: вх.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бертова Ирина Юрьевна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 18 ”



Черненко Наталья Александровна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 18 ” 09 20 18 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” 09 20 18 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: —

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)